Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Pablo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0095-43	FECHA:	28/05/2024

Foto1: Proceso de Limpieza y inicio de pintura

Foto 2: Avance de reparación de fosa septica

Foto 3: Avance de reparación de drenaje

Foto 4: Avance de limpieza para mantenimiento de ventanas

Foto 5: Avance de reparación de balcones

Foto 6: Avance retiro de balcones y puertas deteriorados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN PABLO CONSEJO EDUCATIVO RAXRUHA, ALTA VERAPAZ

Firma y sello del Presidente de la [illegible]

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCIÓN CASERIO SAN PABLO RAXRUHA, ALTA VERAPAZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público