



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Pablo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0095-43	FECHA:	28/05/2024



Foto 1: Finalización de Pintado



Foto 2: Finalización de Pintado



Foto 3: Finalización de Pintado



Foto 4: Finalización de Drenaje y Fosa Septica



Foto 5: Finalización de cambio de vidrios de ventanas



Foto 6: Finalización de sustitución de puertas y reparación de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

