Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTO DOMINGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 17 - 0096 - 43	FECHA:	28 DE MAYO DE 2024

Foto1: ELABORACIÓN DE BASES Y PEGADO DE BLOCK DE LA COCINA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO SANTO DOMINGO, RAXRUHÁ, A.V.

Foto 2: ELABORACIÓN Y FUNDICIÓN DE SOLERA INTERMEDIA Y PEGADO DE BLOCK DE LA COCINA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO SANTO DOMINGO, RAXRUHÁ, A.V.

Foto 3: ELABORACIÓN Y FUNDICIÓN DE SOLERA INTERMEDIA DE PUERTAS Y VENTANAS, SOLERA SUPERIOR, TERMINACIÓN DE MOJINETE DE LA COCINA, DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA

Foto 4: INSTALACIÓN DE TECHO DE LA COCINA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO SANTO DOMINGO, RAXRUHÁ, A.V.

Foto 5: COLOCACIÓN DE LÁMINA PARA TECHO DE LA COCINA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO SANTO DOMINGO, RAXRUHÁ, A.V.



Foto 6: COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE LA COCINA, DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO SANTO DOMINGO, RAXRUHÁ, A.V.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público