Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTO DOMINGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 17 - 0096 - 43	FECHA:	28 DE MAYO DE 2024



Foto1: ELABORACIÓN DE LA MESA DE LA COCINA, DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO SANTO DOMINGO, RAXRUHÁ, A.V.

Foto 2: REPELLO DE LAS PAREDES, DENTRO Y FUERA DE LA COCINA, DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO SANTO DOMINGO, RAXRUHÁ, A.V.



Foto 3: ELABORACIÓN DEL POLLETÓN DE LA COCINA, DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO SANTO DOMINGO, RAXRUHÁ, A.V.



Foto 4: ACABADO DE PISO DE LA COCINA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO SANTO DOMINGO, RAXRUHÁ, A.V.



Foto 5: PUERTAS Y VENTANAS INSTALADAS, MESA CON ACABADO DE CERÁMICO, POLLETÓN Y PILA INSTALADA DE LA COCINA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO SANTO DOMINGO, RAXRUHÁ, A.V.



Foto 6: COCINA CULMINADA CON ÉXITO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO SANTO DOMINGO, RAXRUHÁ, A.V.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público