Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nacimiento Yalmachac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0106-43	FECHA:	12/05/2024

Foto 1: Avance de muro perimetal

Foto 2: Proceso de avance

Foto 3: Finalización colocacion de malla en muro de contención.

Foto 4: Finalización del muro de contención del predio escolar.

Foto 5: Finalización del muro perimetal

Foto 5: Finalización del muro perimetal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eulalia Xol Saul

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público