Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhà
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pecajchoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0106-43	FECHA:	12/05/2024

Foto1: Finalización de Muro Perimetal

Foto 2: Finalización del muro en el centro educativo

Foto 3: Finalización del muro de contención lado izquierdo.

Foto 3: Finalización del muro de contención lado izquierdo.derecho

Foto 5: Finalización del muro en la parte de atrás.

Foto 6: Finalización de muro perimetal parte posterior delantera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eulalia Xol Saquil
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público