

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS CUEVAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0119-43	FECHA:	15/04/2024



Foto 1: SE OBSERVA LAS DOS HILADAS DE BLOCK, LA COLOCACION DE LOS TUBOS.



Foto 2: AQUÍ YA ESTÁ FINALIZADO EL PROYECTO YA SE REPELLO, LA COLOCACION DE TUBOS Y LA MALLA EN LA PARTE SUR.



Foto 3: SE OBSERVA UNA PARTE DEL LADO ESTE YA ESTÁ FINALIZADO.



Foto 4: SE VISUALIZA QUE EL PROYECTO DE CERCADO DE LADO SUR Y ESTE YA ESTÁ FINALIZADO.




Foto 5: SE OBSERVA LAS DOS HILADAS DE BLOCK, LOS TUBOS, LA MALLA, LOS TAPONES Y EL ALMABRE ESPIGADO.



Foto 6: PROYECTO FINALIZADO DONDE SE OBSERVA QUE ESTA REPELLADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

