Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0125-43	FECHA:	6/05/2024

En la fotografía se observa el avance en los trabajos en la parte norte de la escuela.

En la fotografía se puede observar los trabajos iniciados en la parte Este de nuestra escuela la cual consisten en cerco o muro perimetal.

colocación de cimiento en toda la parte Oeste de la escuel en fase intermedia.

Se colocò rocas de importante tamaño para lograr una sòlida cimentaciòn

seguidamente se procedió a la fundicion de solera de humedad con una costilla de hierro y posterior colocacion de tubos de metal

continuando con la colocacion de tubos en todo el perimetro de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público