

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0125-43	FECHA:	20/05/2024



trabajos de remozamiento cerco o muro perimetral finalizados, en la parte norte de nuestra escuela.



En la fotografía se puede observar la parte Este de nuestra escuela con los trabajos de construcción de cerco o muro perimetral finalizado con éxito.



Así mismo se procedió a verificar la calidad del trabajo ya finalizado en la parte Oeste del establecimiento.



lado sur del cerco o muro perimetral finalizado.




se colocó malla de dos metros con sus respectivos tapones en todo el cerco o muro perimetral, logrando así el cien por ciento de nuestro proyecto.



De esta manera logramos la seguridad de nuestros niños contando actualmente con nuestro cerco o muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

