

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Yalicoc I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0128-43	FECHA:	18-DE JUNIO 2024




Foto1: Aquí se finalizo la construccion de la cocina




Foto 2: Aquí se finalizo la construccion del aula-



Foto 3: Aquí se finalizo el mantenimiento del porton.



Foto 4: Aquí se finalizo el mantenimiento de la letrina.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público