



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Volcancito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0134-43	FECHA:	20 de Junio de 2024



Foto 1: De esta manera esta quedando el muro perimetral



Foto 2: Muro perimetral de la parte de enfrente de la calle



Foto 3: Trabajando en el muro perimetral



Foto 4: Colocando la Malla del muro perimetral



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

