



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Volcancito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0134-43	FECHA:	20 de Junio de 2024



Foto 1: De esta manera quedo la entrada al establecimiento



Foto 2: Muro perimetral de la parte de enfrente de la calle



Foto 3: La parte de enfrente del establecimiento



Foto 4: La esquina de la parte de enfrente a la calle



Foto 5: Así quedo el muro perimetral de la parte de atrás de la escuela



Foto 6: Muro perimetral de la parte del fondo del predio escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPP


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

