

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TEMPISQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0001-41	FECHA:	23 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento de servicios sanitarios y accesorios



Foto 2: Mejoramiento de servicios sanitarios y accesorios



Foto 3: Mejoramiento de área de cocina



Foto 4: Mejoramiento de circulación de un aula de parvulos 2 Sección "B".

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

