



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No. 4	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Piedrecitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0003-42	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Remozar el techo del patio porque tiene saram.



Foto 2: Se puede observar que el saram se cayó por las inclemencias del tiempo y se bajo a los niños les afecta al momento de hacer Educación Física.



Foto 3: Remozar la malla del muro perimetral porque no esta en buenas condiciones.



Foto 4: Se puede observar lo deteriorada que esta la malla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público