



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No. 4.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Piedrecitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0003-42	FECHA:	26 DE JUNIO 2024



Foto 1: Renglón 1 techo de patio



Foto 2: Renglón 1 techo de patio



Foto 3: Renglón 1 techo de patio



Foto 4: Renglón 2 muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público