

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LAS PIEDRECITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0018-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento instalación de piso



Foto 2: Mejoramiento cubierta de techo



Foto 3: Mejoramiento de área de servicios sanitarios



Foto 4: Mejoramiento de área de servicios sanitarios



Foto 5: Mejoramiento de área de servicios sanitarios



Foto 6: Mejoramiento de área de servicios sanitarios