

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL NANCE MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL NANCE.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0020-43	FECHA:	21/02/2024



Foto 1: Mejoramiento de Reparación de muros de contención.



Foto 2: Mejoramiento de Reparación de muros de contención.



Foto 3: Mejoramiento de Reparación de sistema eléctrico de toda la escuela.



Foto 4: Mejoramiento de Servicios sanitarios y sus accesorios de los cuatro baños de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <i>Vilma Gida Cruz</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	 <i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---