

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Nance
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0020-43	FECHA:	Lunes 29 de Julio de 2024



Foto 1: Mejoramiento de muro de contención 100%



Foto 2: Mejoramiento de muro de contención 100%



Foto 3: Mejoramiento de sistema eléctrico 100%



Foto 4: Mejoramiento de baños al 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Viima Cruz</i> Firma y sello del Presidente de la ORE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

