

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM ALDEA SAN IGNACIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN IGNACIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0024-43	FECHA:	30 de noviembre 2024



Foto 1: REPARACION DE BAÑOS




Foto 2: MIGITORIOS




Foto 3: MALLA DEL PERIMETRO



Foto 4: ESCENARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público