



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PAZ CHOCOJA NO. 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0025-43	FECHA:	13 de diciembre 2024



Foto1: MEJORAMIENTO DEL AREA DE COCINA



Foto 2: MEJORAMIENTO DEL AREA DE COCINA



Foto 3: LOSA DE PATIO




Foto 4: AREA DE ESTACIÓN DE LAVADO DE MANOS

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

