

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CACHIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0027-43	FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: TRABAJO EN CANCHA DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 2: COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS EN BAÑOS



Foto 3: AVANCE EN GALERA



Foto 4: SE PINTÓ EN EXTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la ORF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público