



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CACHIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0027-43	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: REMOZAMIENTO DE CANCHA FINALIZADA



Foto 2: REMOZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS Y LAVAMANOS



Foto 3: REMOZAMIENTO DE GALERA FINALIZADA




Foto 4: PINTURA GENERAL FINALIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y realizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

