

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS TUNAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0031-43	FECHA:	29 DE AGOSTO DE 2024



Foto1: DURANTE EL TRABAJO DE CAMBIO DE TODO EL SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 2: I DURANTE EL TRABAJO DE CAMBIO DE TODO EL SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 3: DURANTE EL TRABAJO DE COLOCACION DE NUEVO PISO



Foto 4: DURANTE EL TRABAJO DE COLOCACION DE NUEVO PISO



Foto 5: DURANTE EL TRABAJO DE COLOCACIÓN DE TECHO EN ÁREA DEL PATIO DONDE SE REALIZAN DIVERSAS ACTIVIDADES ESCOLARES



Foto 6: DURANTE EL TRABAJO DE COLOCACIÓN DE TECHO EN ÁREA DEL PATIO DONDE SE REALIZAN DIVERSAS ACTIVIDADES ESCOLARES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la ORE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

