



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PASO ANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0037-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento de piso a tipo granito o ceramico



Foto 2: Mejoramiento de piso a tipo granito o ceramico



Foto 3: Mejoramiento de Pintura Interior y Exterior



Foto 4: Mejoramiento de Pintura Interior y Exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Rosario González Ortiz De Bonito
Firma y sello del Presidente de la OPF



Santiago Teletor Pérez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PASO ANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0037-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Suministros e instalación de tinaco con su base respectiva mas accesorios



Foto 2:




Foto 3:



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Ana Rosario González Ortiz De Bolvito Firma y sello del Presidente de la OPF	  Santiago Teletor Pérez Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--