

2

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio El Sitio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0039-43	FECHA:	20 de mayo de 2024



Foto 1: Picado y levantado de torta piso anterior



Foto 2: cambio de plancha y piso



Foto 3: colocacion de canales de agua



Foto 4: Base para colocar sistema de agua en sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Dania Edith Juarez Reyes</i> Firma y sello del Presidente de la OPF 	<i>Rm...</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--