

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM J/M ALDEA PACALAJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PACALAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0040-43	FECHA:	05 DE JUNIO 2024



Foto 1: Mejoramiento de servicios sanitarios y sus accesorios.



Foto 2: Mejoramiento de servicios sanitarios y sus accesorios.



Foto 3: Mejoramiento de reparación de muro perimetral.



Foto 4: Mejoramiento de barandas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--