



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NORMAL RURAL No. 4 DR ELIZARDO URIZAR LEAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AVE. 7-41 ZONA 2, BARRIO HACIENDA LA VIRGEN SALAMA B. V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0050-46	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Area donde se hara los trabajos reparacion de red de drenajes y red de agua potable.



Foto 2: Pintura en muros interior y exterior.




Foto 3: Impearmabilizacion de losa



Foto 4: Pintura en muros interior y exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPAF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---