

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JULIÁN CHUACÚS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0055-42	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Remozamiento de loza de patio



Foto 2: Mejoramiento de baños (cambio de sanitarios)





Foto 3: Mejoramiento de baños (puertas, pintura)



Foto 4: Mejoramiento de baños (cambio de sanitarios, puertas, pintura, lavamanos)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JULIÁN CHUACÚS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0055-42	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 5: Mejoramiento de cocina (plancha de cocina, azulejo)



Foto 6: Mejoramiento de cocina (chimenea, pintura)



Foto 7: Mejoramiento de cocina (puerta)



Foto 8: Mejoramiento de ventana (balcón)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <i>Mirian Calvec Bolvito</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--