

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA GARCIA, ALDEA LAS LIMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0064-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1:



Foto 2:




Foto 3:



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 ESQUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCION CASERIO LA GARCIA, ALDEA LAS LIMAS SALAMA, B.V. Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA GARCIA, ALDEA LAS LIMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0064-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: Reparacion del area de cocina



Foto 3: Piso



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

[Circular Stamp: CASERIO LA GARCIA ALDEA LAS LIMAS, GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE, ESCUELA RURAL MIXTA, CASERIO LA GARCIA]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Handwritten Signature]

[Rectangular Stamp: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, DIRECCION, CASERIO LA GARCIA, ALDEA LAS LIMAS, SALAMA, B.V.]