



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VISTA HERMOSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0067-43	FECHA:	24 de mayo de 2024



Foto 1: La loza del patio se transforma a patio de concreto para mejorar el ambiente recreativo de los alumnos y alumnas del establecimiento.



Foto 2: Se refuerza la terraza que sostiene a los depósitos de agua y se instalan para obtener suficiente agua potable para mejorar los servicios sanitarios.



Foto 3: Mejoramiento en las instalaciones de la cocina, colocando una terraza para ubicar depósitos de agua exclusivamente para el área de la cocina.



Foto 4: Se repara el techo y el piso de un aula del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

