



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VISTA HERMOSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0067-43	FECHA:	24 de junio de 2024



Foto 1: Se concluye con el mejoramiento de la loza del piso del patio del establecimiento en su totalidad, así mismo pintura del establecimiento.



Foto 2: Se finaliza con la instalación de los Depósitos de agua, instalación de tubería para agua potable y colocación de piso en los servicios sanitarios.




Foto 3: Se concluye con el mejoramiento de la cocina, colocación e instalación de los depósitos de agua, planchas de metal y pilas.



Foto 4: Concluyen con el techo nuevo, mejoramiento del piso del aula y pintura para todo el establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

