



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ESTORAQUE, ALDEA LA PAZ 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0070-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento de techo cubierta y estructura



Foto 2: Mejoramiento de cerco o muro perimetral frente a la escuela




Foto 3: Mejoramiento área de cocina, ventana y estufa. chimenea



Foto 4: Colocación de azulejo en pila y portico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

