

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CERRO EL CARNERO, ALDEA SANTA BÁRBARA EL CARNERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0076-45	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento, instalación de ventanas, puertas, techo, piso e hiladas de block para cerramiento de paredes del aula.



Foto 2: Mejoramiento de área de servicio sanitario con fosa séptica.



Foto 3: Mejoramiento de cocina

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iliana Tistasís

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

