



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LIMA, ALDEA LAS CAÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0088-43	FECHA:	09/04/2024



Foto 1: Mejoramiento y reparación de techo de aula, dirección y bodega.



Foto 2: Mejoramiento y reparación de piso de aula, patio, dirección y bodega.



Foto 3: Mejoramiento y reparación de puertas y ventanas de aula, dirección y bodega.




Foto 4: Mejoramiento e instalación de puertas y sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

