

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Divisadero, Aldea El Nance
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0089-43	FECHA:	30 de noviembre 2024



Foto 1: Cambio de lámina y estructura de techo.



Foto 2: Reparación de piso.





Foto 3: Pintura de muros interior y exterior.



Foto 4: Reparación de ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director de Gestión Educativa Pública
---	---



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Divisadero, Aldea El Nance
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0089-43	FECHA:	30 de noviembre de 2024



Foto 5: Reparación de servicios sanitarios y accesorios, lava manos, Rotoplast y Tubería PVC



Foto 6: Losa de patio, banquetas y entortado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nolberto Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPAF, S.A.



[Firma]

Firma y Sello Director(a) Educativo Público

