



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Divisadero, Aldea El Nance
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0089-43	FECHA:	30 de noviembre 2024



Foto 1: Desmontaje de lamina, limpieza, lijada y pintada de costaneras.



Foto 2: Proceso de colocación de piso nuevo.



Foto 3: Proceso de pintura de muros interior y exterior.




Foto 4: Proceso en cambio de ventanales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Norberto Hernán

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐



DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Divisadero, Aldea El Nance
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0089-43	FECHA:	20 de agosto 2024




Foto 5: Proceso de reparación de servicios sanitarios y cambio de accesorios, lava manos, Rotoplast y Tubería PVC



Foto 6: Proceso de cambio de losa patio, banquetas y enfortado.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPA	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--