

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Divisadero, Aldea El Nance
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0089-43	FECHA:	30 de noviembre de 2024



Foto 1: Cubierta de lámina y estructura de techo, finalizada en su totalidad.




Foto 2: Cubierta de piso finalizada en su totalidad.



Foto 3: Pintura de muros interior y exterior, finalizado en su totalidad



Foto 4: Proceso en cambio de ventanales, en su totalidad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al final del primer de hojas.

Nolberto Hernán

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Caserio El Divisadero Aldea El Nance, Salama, B.V.



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Divisadero, Aldea El Nance
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0089-43	FECHA:	30 de noviembre de 2024



Foto 5: Reparación de servicios sanitarios y cambio de accesorios, lava manos, Rotoplast y Tubería PVC, finalizado en su totalidad



Foto 6: Proceso de cambio de losa patio, banquetas y enfortado, finalizado en su totalidad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Nolberto Hernandez</i> Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Divisadero, Aldea El Nance
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0089-43	FECHA:	30 de noviembre de 2024



Foto 1: Proceso de cercado con malla en el predio de la escuela, finalizado en su totalidad.



Foto 2: Proceso de construcción y entortado para área de cocina, finalizado en su totalidad.






Foto 3: Pintura de muros interior y exterior.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director de Centro Educativo Público
---	--

