



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Cureñas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0304-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento general de servicios sanitarios y accesorios



Foto 2: Mejoramiento de puertas del Establecimiento y de Cocina




Foto 3: Mejoramiento Puerta de Cocina



Foto 4: Mejoramiento de losa del Establecimiento a piso tipo granito o cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público