

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CUEVAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0306-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Estructura de techo con agujeros y deterioro de dos módulos.



Foto 2: Reparación de área de cocina (polleton y salida de humo)



Foto 3: Sanitarios en mal estado.



Foto 4: Mejoramiento de techo, cocina y piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---