



Ministerio de Educación

G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO CHIVAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0310-43	FECHA:	30 DE ABRIL 2024



Foto 1: MEJORAMIENTO DE PUERTAS



Foto 2: MEJORAMIENTO DE PISO



Foto 3: MEJORAMIENTO DE PINTURA DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 4: MEJORAMIENTO DE PINTURA DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público