



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO CHIVAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0310-43	FECHA:	14 DE MAYO 2024



Foto 1: MEJORAMIENTO DE PUERTAS




Foto 2: MEJORAMIENTO DE PISO



Foto 3: MEJORAMIENTO DE PINTURA DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 4: MEJORAMIENTO DE PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---