

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ZARAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0312-43	FECHA:	04 de diciembre de 2024



Foto 1: MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE PISO



Foto 2: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS.




Foto 3: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA.




Foto 4: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--