

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL AMATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0315-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Imagen en donde se desea realizar el mejoramiento de los baños en área de primaria debido a que están en mal estado



Foto 2: Área donde se desea el mejoramiento del techo en el nivel primario



Foto 3: Área donde se desea el mejoramiento del techo en el nivel primario



Foto 4: Área donde se desea el mejoramiento de piso en el nivel primaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público