



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL AGUACATE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL AGUACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0319-43	FECHA:	12 de noviembre 2024



Foto 1: Instalación de lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Mejoramiento del piso



Foto 3: Mejoramiento de servicios sanitarios



Foto 4: Mejoramiento del área de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emiliano S.A. Tista Olmido

Firma y sello del Presidente de la OPI



Donato Alberto Pérez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

