



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL AGUACATE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL AGUACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0319-43	FECHA:	19 de diciembre 2024



Foto1: Instalación de lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Mejoramiento del piso




Foto 3: Mejoramiento de servicios sanitarios




Foto 4: Mejoramiento del área de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emiliano A. Vista Olmoro
Firma y sello del Presidente de la OPE



Donaldo Alvarado Pérez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

