



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Trapiche de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0330-41	FECHA:	05 de septiembre de 2024




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PISO



Foto 2: SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE AREA DE COCINA



Foto 3: PINTURA DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 4: CAMBIO DE TUBERIA DEL ESTABLECIMIENTO Y LAVADO DE MANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Sonia Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPF


[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público