

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0339-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento de losa de patio.



Foto 2: Mejoramiento de losa de patio.



Foto 3: Reparación de área de cocina.



Foto 4: Mejoramiento de servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPR SALAMA, B.V.	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---