

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS JOSÉ CLEMENTE CHAVARRIA JORNADA MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO HACIENDA DE LA VIRGEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0763-42	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento en área de usos múltiples, (fundición de piso torta de cemento en área de usos múltiples, ampliacion de galera)



Foto 2: fundicion de Grada o rampa para bajar al area de usos multiples



Foto 3: mejoramiento en cocinas (fundicion de gabinetes para resguardo de alimentos y utencilios de cocina)



Foto 4: mejoramiento en cocina de leña, fundición de desayunador y colocar azulejo, barandal para evitar acceso de las alumnas al area de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

