



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHILASCÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1196-42	FECHA:	20/06/2024




Foto 1: Se retiro todo el vidrio y la estructura metalica dañada para su mejoramiento



Foto 2: se retira toda la instalacion electrica antigua dañada



Foto 3: se empieza a colocar el vidrio nuevo en las ventanas



Foto 4: se retiran las puertas para pintado y colocacion de chapas nuevas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Zully Anselma Javier García
Firma y sello del Presidente de la OPF



Marjorie Mariela Ampérez Casasola
Firma y Sello Director Centro Educativo Público