

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | SALAMÁ                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SANTA BARBARA EL CARNERO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-01-1255-43 | FECHA:                         | 16 DE FEBRERO 2024             |



Foto 1: Mejoramiento de estructura de techo,  
Reparación o sustitución de area de roci na



Foto 2: Mejoramiento de puertas



Foto 3: Mejoramiento de Ventanas



Foto 4: Mejoramiento de piso, mejoramiento  
de losa de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | SALAMÁ                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SANTA BARBARA EL CARNERO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-01-1255-43 | FECHA:                         | 16 DE FEBRERO 2024             |



Foto 5: Mejora de servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 6: Reparación de red de drenaje y red de agua potable



Foto 7: Mejora de cerco o muro perimetral



Foto 8: Mejora de cerco o muro perimetral y reparación de red de drenaje y red de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|